



交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No:97-038/O

Mar 05, 2008

主旨：

航空器使用人應確遵飛航安全及飛航作業管制責任、飛航安全相關事件通報作業等相關規定，並要求飛航組員確遵載油規定。

說明：

某國籍航空公司執行目視飛渡任務時，未善盡飛航安全及飛航作業管制之責、未貫徹有關飛航安全相關事件通報作業事項之規定且飛航組員未遵守目視載油規定，造成違規事件。

建議改進事項：

1. 航空器使用人應遵守「航空器飛航作業管理規則」第 6 條之飛航安全及飛航作業管制責任。
2. 航空器使用人應要求飛航組員確遵「航空器飛航作業管理規則」第 64、198 條之目視飛航載油作業規定。
3. 貫徹「航空器飛航安全相關事件處理規則」第 3 條有關飛航安全相關事件通報作業事項之規定，航空器所有人或使用人於航空器發生符合強制性報告之飛安相關事件時，除應依「飛航事故調查法」之規定通報外，並應於 72 小時內填具飛安相關事件初報表或保養困難報告向本局主動提報。