

飛安各相關資訊

發布日期：2003-05-01 19:37:16

主旨：

〔編號：91-026/M〕747-400 型機，逾期執行 D-check 維護工作。

說明：

1. 某航空公司 B747-400 飛機執行 D-check 的日期，超過民航局核准五年內執行期限，雖然自我督察發現後立刻執行，但是未向民航局主動提報該機已逾期執行。
2. 檢討發生原因：依據過去飛機使用率，飛行時數均較曆日管制先到期，故當時電腦管制只以飛行時數管制，導致 D-check 維護超過核准五年內執行之曆日管制期限。

建議改進事項：

1. 航空公司應全面檢查維護計畫管制電腦系統，對於各種維護期限的控管應同時具有曆日，飛行時數，起降次數等管制的機制，以避免因人為管制疏忽，逾期執行維護作業。
2. 航空公司應利用自我督察機制，持續監督與落實管理，如發現違規時，除應立即檢討改進外，並應迅速主動提報民航局，以預防類似事件再發生。