



交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No: 95-050/M

MAR. 2006

主旨：

某國籍航空公司於某機型的飛機維護計畫臨時修訂後，未完成庫存件之清查，造成超過管制時限之庫存定期更換件誤遭取用裝機。

說明：

經調查，該航空公司相關作業人員，含工程人員、修管人員於該機型之飛機維護計畫中定期更換件之管制時限臨時修訂後，因疏漏未發工清查庫存備份件之 TSO(Time Since Overhaul)，致使超過管制時限之庫存件誤遭裝機使用。本事件歸因於人為疏失及相關作業單位協調不良，亦顯示公司未發揮系統面之運作及管理。

建議改進事項：

航空器使用人應：

1. 於「飛機維護計畫」修訂時，如有改變定期更換件之管制項目或使用期限，則全面清查核對已裝用件及庫存件，以杜絕管制期限逾期之可能。
2. 明訂相關單位間之作業權責並督導所屬，落實作業以確保機載裝備及文件符合法規需求。
3. 落實自我督察機制，持續追蹤列管各項改善措施以預防類似事件發生。