



交通部民用航空局飛安公告

Flight Safety Advisory Circular

FSAC No: 88-001/S

AUGUST, 1999

主旨：

要求國籍各航空公司配合安檢單位，確實執行乘客登機行李及個人安全檢查。

說明：

某國籍航空公司 MD-90 型客機 88.08.24 自台北飛花蓮，1240 時飛機著陸後客艙前段冒出濃煙大火，造成多位乘客受傷之飛安事件。

建議改進事項：

- 1.航空公司應配合安檢單位，確實執行乘客登機、托運行李及貨物之安置與檢查。
- 2.航空公司應將托運行李及貨物詳實記錄於艙單內，並加強清艙作業。
- 3.安檢單位應確實執行乘客登機、托運行李及個人之安檢工作。