

國籍民用航空運輸業違反民用航空法裁處情形(飛航安全違規事件)
112 年第 2 季違規事件裁罰資訊 (112/4/1-112/6/30)

航空 公司 名稱	發生 時間	事件經過	違反法規及處分情形
中華	111.11	中華航空公司 A333 機型 CI-172 TPE-KIX 航班未依航管指示之高度下降而造成航管違規事件。	副駕駛員違反民用航空法第 41 條第 1 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。
長榮	111.11	長榮航空公司 B777-300ER 機型 BR-010 航班於溫哥華國際機場(CYVR)落地後轉彎鼻輪偏離滑行道。	機長違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。
長榮	111.11	長榮航空公司 B787-9 機型 BR-025 航班於西雅圖國際機場(KSEA)未依標準程序離場，造成航機於西雅圖國際機場離場時發生提早轉向之違規情事。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機長違反民用航空法第 41 條第 1 項及依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 153 條第 2 項及第 154 條第 2 款規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款、第 7 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。 2. 巡航駕駛員違反民用航空法第 41 條第 1 項及依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 153 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款、第 7 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 3 萬元罰鍰，並立即改善之處分。 3. 副駕駛員違反民用航空法第 41 條第 1 項之規定。依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。
中華	111.01	中華航空公司 B744F 型機 CI-5240 安克拉治-芝加哥航班於落地後滑行碰撞地面貨櫃，造成航機損傷事件。	機長違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 153 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
中華	111.12	中華航空公司 A330 CI-512 北京-桃園航班駕駛員未依公司航務手冊查閱轉換高度，以致造成未依航管指示到達之高度。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機長違反民用航空法第 41 條第 1 項及依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款、第 7 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。 2. 副駕駛員違反民用航空法第 41 條第 1 項及依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款、第 7 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。
長榮	110.08	長榮航空公司 A321 機型 BR-020 航班於關島進場落地，重飛時機尾觸地(Tail Strike)。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機長違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條及第 154 條規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以新臺幣 12 萬元罰鍰，並立即改善之處分。 2. 副駕駛員 2 員均違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，各處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。

星宇	112.04	星宇航空公司 A350 型機 JX-002 航班於航機地面準備作業期間未制止非航空器使用人依規定允許之所屬人員及執行簽派任務人員，且未經本局核准之搭機乘客進入駕駛艙汲取個人網頁影片之素材。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機長違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 194 條規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。 2. 副駕駛員 3 員均違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 194 條規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，各處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。 3. 公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 194 條規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。
星宇	112.05	星宇航空公司 A350 機型 JX-802/803 航班組員違反飛航執勤期間規定。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 所定之航空器飛航作業管理規則第 38 條之 3 規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。