

112年9月違規事件裁罰資訊（09/01/2023-09/30/2023）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
星宇	112.07	星宇航空公司 JX-001航班未確實核對乘客身分致登機乘客人數與艙單不一致及載運未同機乘客行李。	公司違反依民用航空法第 47 條之 5 所定之民用航空保安管理辦法第 10 條第 2 項及第 12 條第 1 項規定，依據民用航空法第 112 條之 4 第 1 項第 5 款及行政罰法第 24 條第 1 項之規定，處以新臺幣 15 萬元罰鍰之處分。
長榮	112.04	長榮航空公司 A330-300 BR-192航班委託送機作業之長榮航太公司未依規定移除鼻輪轉向插銷。	機長及副駕駛員違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，各處以警告，並立即改善之處分。
長榮航太	112.04	長榮航空公司 A330-300 BR-192航班委託送機作業之長榮航太公司未依規定移除鼻輪轉向插銷。	航空器維修工程師違反依民用航空法第 23 條之 2 第 2 項所定之航空產品與其各項裝備及零組件維修廠設立檢定管理規則第 26 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 2 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。