



交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No: 112-009/CS

Dec, 2023

主旨：

國籍航空公司應落實執行乘客於機上吸菸之處理程序，以符合民用航空法與航空器飛航作業管理規則相關規範。

說明：

某國籍航空公司發生乘客於航程中在航空器廁所內吸菸且觸動偵菸器警告事件，依據航空器飛航作業管理規則第 50 條規定，機長應報請內政部警政署航空警察局依民用航空法第 119 條之 2 規定處理。

建議改進事項：

1. 航空器使用人應確遵法規處理有關乘客於航空器內吸菸之事件。
2. 若屬強制性報告之飛安相關事件，應依航空器飛航安全相關事件處理規則完成相關通報作業，以符合法規規範。