

# 交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No: 89/011/ M

March,2000

主旨：

某國籍航空公司 747 型機，飛行前檢查未取下起落架安全銷，致起落架無法收起而回航。

說明：

1. 某國籍航空公司一架 747 型機起飛後因起落架無法收起而回航，落地後發現起落架安全銷未取出，致起落架無法收起。
2. 該公司之程序規範安全銷之移除委由勤務公司負責，並由維修人員檢查，最後再由飛行組員確認。

建議改進事項：

1. 起落架安全銷警示飄帶，應經常檢查，維持醒目之狀態。
2. 執行檢查時，須依工作單或檢查表，依序點檢。
3. 工作紀律應持續要求。
4. 航空公司應訂定督察程序，以確保委託工作合於公司標準。