
95 年 4 月 30 日

* 交通部民用航空局民用航空器適航公告 *

第 95004 號

主旨：公佈中華民國國籍各型民用航空器適航情況

依據：民用航空法第 15 條

公告事項：

一、95 年 4 月份適航之國籍民用航空器計 195 架：

| 登記標誌 | 製造年月 | 航空器型別 | 航空器適航證書編號 | 有效期至 | 使用人 |
|---------|-------|----------------|-----------|-----------|--------|
| B-00135 | 80.10 | BEECH 350 | 94—12—208 | 95.12.15 | 民用航空局 |
| B-18273 | 78.08 | BOEING 747-409 | 94—09—136 | 95.08.31 | 中華航空公司 |
| B-18275 | 82.01 | BOEING 747-409 | 95—01—005 | 95.12.31 | 中華航空公司 |
| B-18573 | 78.12 | A300B4-622R | 94—12—209 | 95.12.15 | 中華航空公司 |
| B-18501 | 85.12 | A300B4-622R | 94—11—192 | 95.11.15 | 中華航空公司 |
| B-18503 | 87.09 | A300B4-622R | 94—09—137 | 95.08.31 | 中華航空公司 |
| B-18576 | 84.01 | A300B4-622R | 94—10—156 | 95.09.30 | 中華航空公司 |
| B-18601 | 87.10 | BOEING 737-809 | 94—10—167 | 95.10.15 | 中華航空公司 |
| B-18605 | 87.11 | BOEING 737-809 | 94—11—180 | 95.10.31 | 中華航空公司 |
| B-18606 | 87.11 | BOEING 737-809 | 94—08—158 | 95.08.31 | 中華航空公司 |
| B-18607 | 87.12 | BOEING 737-809 | 94—08—157 | 95.09.15 | 中華航空公司 |
| B-18608 | 87.11 | BOEING 737-809 | 94—12—199 | 95.11.30 | 中華航空公司 |
| B-18609 | 87.12 | BOEING 737-809 | 94—12—206 | 95.12.15 | 中華航空公司 |
| B-18610 | 88.06 | BOEING 737-809 | 95—04—045 | 96.03.315 | 中華航空公司 |
| B-18617 | 88.06 | BOEING 737-809 | 95—04—051 | 96.04.15 | 中華航空公司 |
| B-18612 | 89.10 | BOEING 737-809 | 94—10—168 | 95.10.15 | 中華航空公司 |
| B-18615 | 91.07 | BOEING 737-809 | 94—07—119 | 95.07.15 | 中華航空公司 |
| B-18616 | 91.07 | BOEING 737-809 | 94—07—118 | 95.07.15 | 中華航空公司 |
| B-16805 | 90.02 | BOEING 737-809 | 95—02—025 | 96.02.15 | 中華航空公司 |
| B-18201 | 86.05 | BOEING 747-409 | 94—05—063 | 95.05.15 | 中華航空公司 |
| B-18202 | 86.10 | BOEING 747-409 | 94—10—163 | 95.10.15 | 中華航空公司 |
| B-18203 | 86.12 | BOEING 747-409 | 94—10—155 | 95.09.30 | 中華航空公司 |
| B-18205 | 86.12 | BOEING 747-409 | 94—12—203 | 95.12.15 | 中華航空公司 |
| B-18206 | 87.02 | BOEING 747-409 | 95—01—020 | 96.01.31 | 中華航空公司 |
| B-18207 | 87.09 | BOEING 747-409 | 94—09—144 | 95.09.15 | 中華航空公司 |
| B-18208 | 87.11 | BOEING 747-409 | 94—11—181 | 95.11.15 | 中華航空公司 |
| B-18209 | 88.06 | BOEING 747-409 | 95—01—016 | 95.06.15 | 中華航空公司 |
| B-18210 | 93.12 | BOEING 747-409 | 94—12—196 | 95.11.30 | 中華航空公司 |
| B-18211 | 93.12 | BOEING 747-409 | 94—12—204 | 95.12.15 | 中華航空公司 |

| | | | | | |
|---------|-------|-----------------|-----------|----------|--------|
| B-18212 | 94.03 | BOEING 747-409 | 95—03—035 | 96.03.15 | 中華航空公司 |
| B-18215 | 94.04 | BOEING 747-409 | 95—04—053 | 96.04.15 | 中華航空公司 |
| B-18251 | 84.06 | BOEING 747-409 | 94—08—120 | 95.07.31 | 中華航空公司 |
| B-18701 | 89.07 | BOEING 747-409F | 94—07—089 | 95.06.30 | 中華航空公司 |
| B-18702 | 89.07 | BOEING 747-409F | 94—07—112 | 95.07.15 | 中華航空公司 |
| B-18703 | 89.08 | BOEING 747-409F | 94—08—128 | 95.08.15 | 中華航空公司 |
| B-18705 | 90.02 | BOEING 747-409F | 95—02—021 | 96.01.31 | 中華航空公司 |
| B-18706 | 90.03 | BOEING 747-409F | 95—03—026 | 96.02.28 | 中華航空公司 |
| B-18707 | 90.04 | BOEING 747-409F | 95—04—038 | 96.03.31 | 中華航空公司 |
| B-18708 | 90.11 | BOEING 747-409F | 94—11—191 | 95.11.15 | 中華航空公司 |
| B-18709 | 91.02 | BOEING 747-409F | 95—01—017 | 96.12.31 | 中華航空公司 |
| B-18710 | 91.03 | BOEING 747-409F | 95—03—028 | 96.02.28 | 中華航空公司 |
| B-18711 | 91.09 | BOEING 747-409F | 94—09—143 | 95.09.15 | 中華航空公司 |
| B-18712 | 92.07 | BOEING 747-409F | 94—07—111 | 95.07.15 | 中華航空公司 |
| B-18715 | 92.08 | BOEING 747-409F | 94—08—129 | 95.08.15 | 中華航空公司 |
| B-18716 | 92.12 | BOEING 747-409F | 94—12—198 | 95.11.30 | 中華航空公司 |
| B-18717 | 93.05 | BOEING 747-409F | 95—04—062 | 96.04.30 | 中華航空公司 |
| B-18718 | 93.06 | BOEING 747-409F | 94—06—076 | 95.06.15 | 中華航空公司 |
| B-18719 | 94.01 | BOEING 747-409F | 95—01—011 | 96.01.15 | 中華航空公司 |
| B-18720 | 94.05 | BOEING 747-409F | 95—04—063 | 96.04.30 | 中華航空公司 |
| B-18721 | 94.08 | BOEING 747-409F | 94—08—123 | 95.07.31 | 中華航空公司 |
| B-18301 | 93.06 | A330-300 | 95—04—044 | 96.03.31 | 中華航空公司 |
| B-18302 | 93.07 | A330-300 | 94—07—100 | 95.06.30 | 中華航空公司 |
| B-18303 | 93.12 | A330-300 | 94—12—200 | 95.11.30 | 中華航空公司 |
| B-18305 | 94.06 | A330-300 | 94—07—072 | 95.06.15 | 中華航空公司 |
| B-18306 | 94.07 | A330-300 | 94—07—102 | 95.06.30 | 中華航空公司 |
| B-18307 | 94.09 | A330-300 | 94—09—145 | 95.09.15 | 中華航空公司 |
| B-18308 | 94.10 | A330-300 | 94—10—166 | 95.10.15 | 中華航空公司 |
| B-18309 | 94.12 | A330-300 | 94—12—195 | 95.11.30 | 中華航空公司 |
| B-18310 | 95.01 | A330-300 | 95—01—010 | 96.01.15 | 中華航空公司 |
| B-18351 | 95.02 | A330-300 | 95—02—021 | 96.01.31 | 中華航空公司 |
| B-18801 | 90.04 | A340-300 | 95—04—052 | 96.04.15 | 中華航空公司 |
| B-18802 | 90.06 | A340-300 | 94—06—069 | 95.05.31 | 中華航空公司 |
| B-18803 | 90.06 | A340-300 | 94—06—087 | 95.06.15 | 中華航空公司 |
| B-18805 | 90.07 | A340-300 | 95—05—065 | 96.04.30 | 中華航空公司 |
| B-18806 | 90.10 | A340-300 | 94—10—165 | 95.10.15 | 中華航空公司 |
| B-18807 | 92.07 | A340-300 | 94—07—099 | 95.06.30 | 中華航空公司 |
| B-18851 | 92.04 | A340-300 | 94—10—164 | 95.10.15 | 中華航空公司 |

| | | | | | |
|---------|-------|------------------|-----------|----------|--------|
| B-16603 | 81.06 | BOEING 767-35E | 95—03—041 | 95.05.31 | 長榮航空公司 |
| B-16605 | 81.06 | BOEING 767-35E | 95—03—042 | 95.06.15 | 長榮航空公司 |
| B-16401 | 81.11 | BOEING 747-45E | 94—10—160 | 95.10.15 | 長榮航空公司 |
| B-16402 | 81.11 | BOEING 747-45E | 94—10—169 | 95.10.31 | 長榮航空公司 |
| B-16403 | 82.05 | BOEING 747-45E | 94—11—187 | 95.05.15 | 長榮航空公司 |
| B-16405 | 82.06 | BOEING 747-45E | 94—06—083 | 95.06.15 | 長榮航空公司 |
| B-16406 | 84.01 | BOEING 747-45EBC | 94—06—088 | 95.06.30 | 長榮航空公司 |
| B-16407 | 84.02 | BOEING 747-45EBC | 94—12—210 | 95.08.15 | 長榮航空公司 |
| B-16408 | 85.04 | BOEING 747-45EBC | 94—11—185 | 95.11.15 | 長榮航空公司 |
| B-16409 | 85.05 | BOEING 747-45EBC | 94—12—211 | 95.10.31 | 長榮航空公司 |
| B-16410 | 87.01 | BOEING 747-45E | 95—01—008 | 96.01.15 | 長榮航空公司 |
| B-16411 | 87.04 | BOEING 747-45E | 95—04—050 | 96.04.15 | 長榮航空公司 |
| B-16412 | 87.05 | BOEING 747-45E | 95—12—197 | 95.05.15 | 長榮航空公司 |
| B-16461 | 82.09 | BOEING 747-45EBC | 95—04—056 | 95.09.15 | 長榮航空公司 |
| B-16462 | 82.10 | BOEING 747-45EBC | 94—10—151 | 95.09.30 | 長榮航空公司 |
| B-16463 | 82.11 | BOEING 747-45EBC | 94—11—172 | 95.10.31 | 長榮航空公司 |
| B-16465 | 83.01 | BOEING 747-45EBC | 95—04—057 | 96.04.15 | 長榮航空公司 |
| B-16481 | 89.07 | BOEING 747-45EF | 94—07—107 | 95.07.15 | 長榮航空公司 |
| B-16482 | 89.07 | BOEING 747-45EF | 94—07—115 | 95.07.15 | 長榮航空公司 |
| B-16483 | 91.07 | BOEING 747-45EF | 94—07—096 | 95.06.30 | 長榮航空公司 |
| B-16101 | 83.08 | MD-11F | 94—11—173 | 95.10.31 | 長榮航空公司 |
| B-16102 | 83.09 | MD-11F | 94—07—114 | 95.07.15 | 長榮航空公司 |
| B-16106 | 84.06 | MD-11F | 94—06—079 | 95.06.15 | 長榮航空公司 |
| B-16107 | 84.08 | MD-11F | 94—08—122 | 95.07.31 | 長榮航空公司 |
| B-16108 | 86.11 | MD-11F | 94—11—190 | 95.11.15 | 長榮航空公司 |
| B-16109 | 86.12 | MD-11F | 95—01—003 | 95.12.31 | 長榮航空公司 |
| B-16110 | 87.10 | MD-11F | 94—10—150 | 95.09.30 | 長榮航空公司 |
| B-16111 | 87.11 | MD-11F | 94—09—131 | 95.08.31 | 長榮航空公司 |
| B-16112 | 88.07 | MD-11F | 94—07—108 | 95.07.15 | 長榮航空公司 |
| B-16113 | 88.08 | MD-11F | 94—08—127 | 95.08.15 | 長榮航空公司 |
| B-16301 | 92.06 | A330-203 | 94—06—078 | 95.06.15 | 長榮航空公司 |
| B-16302 | 92.06 | A330-203 | 94—06—077 | 95.06.15 | 長榮航空公司 |
| B-16303 | 93.02 | A330-203 | 95—01—007 | 96.01.15 | 長榮航空公司 |
| B-16305 | 93.02 | A330-203 | 95—02—024 | 96.02.15 | 長榮航空公司 |
| B-16306 | 93.04 | A330-203 | 95—04—047 | 96.04.15 | 長榮航空公司 |
| B-16307 | 93.11 | A330-203 | 94—11—189 | 95.11.15 | 長榮航空公司 |
| B-16308 | 94.03 | A330-203 | 95—03—031 | 96.03.31 | 長榮航空公司 |
| B-16309 | 94.05 | A330-203 | 95—04—058 | 96.04.30 | 長榮航空公司 |

| | | | | | |
|----------|-------|------------------|-----------|----------|--------|
| B -16310 | 94.07 | A330-203 | 94—07—116 | 95.07.15 | 長榮航空公司 |
| B -16311 | 94.10 | A330-203 | 94—10—149 | 95.09.30 | 長榮航空公司 |
| B -16701 | 94.07 | BOEING 777-300ER | 94—07—121 | 95.07.15 | 長榮航空公司 |
| B -16702 | 94.08 | BOEING 777-300ER | 94—08—133 | 95.08.15 | 長榮航空公司 |
| B -27007 | 82.12 | BOEING 757-29J | 94—12—201 | 95.11.30 | 遠東航空公司 |
| B -27011 | 87.12 | BOEING 757-27A | 94—11—175 | 95.10.31 | 遠東航空公司 |
| B -27013 | 87.12 | BOEING 757-27A | 94—11—183 | 95.11.15 | 遠東航空公司 |
| B -27015 | 88.07 | BOEING 757-27A | 94—07—097 | 95.06.30 | 遠東航空公司 |
| B -27017 | 88.12 | BOEING 757-27A | 94—10—178 | 95.10.15 | 遠東航空公司 |
| B -27021 | 89.01 | BOEING 757-27A | 94—10—179 | 95.10.15 | 遠東航空公司 |
| B -27201 | 79.09 | BOEING 757-23APF | 94—07—098 | 95.06.30 | 遠東航空公司 |
| B -28007 | 80.02 | MD-83 | 95—04—060 | 96.04.15 | 遠東航空公司 |
| B -28011 | 80.12 | MD-82 | 95—04—061 | 96.04.15 | 遠東航空公司 |
| B -28017 | 82.02 | MD-82 | 94—07—104 | 95.06.30 | 遠東航空公司 |
| B -28021 | 82.03 | MD-82 | 94—08—134 | 95.05.15 | 遠東航空公司 |
| B -28023 | 80.10 | MD-83 | 94—11—182 | 95.10.31 | 遠東航空公司 |
| B -28025 | 87.01 | MD-83 | 95—01—014 | 96.01.15 | 遠東航空公司 |
| B -28027 | 87.01 | MD-83 | 95—03—030 | 96.02.28 | 遠東航空公司 |
| B -28031 | 80.11 | MD-83 | 95—03—029 | 96.02.28 | 遠東航空公司 |
| B -28035 | 84.12 | MD-82 | 94—12—213 | 95.12.31 | 遠東航空公司 |
| B -28037 | 84.11 | MD-82 | 95—03—036 | 96.03.15 | 遠東航空公司 |
| B -22712 | 82.04 | ATR72-202 | 94—10—153 | 95.10.31 | 復興航空公司 |
| B -22715 | 82.12 | ATR72-201 | 95—01—012 | 96.01.15 | 復興航空公司 |
| B -22716 | 83.01 | ATR72-201 | 94—08—132 | 95.08.15 | 復興航空公司 |
| B -22801 | 86.06 | ATR72-212A | 94—07—094 | 95.06.30 | 復興航空公司 |
| B -22802 | 86.06 | ATR72-212A | 94—08—124 | 95.08.15 | 復興航空公司 |
| B -22803 | 86.07 | ATR72-212A | 94—09—139 | 95.09.15 | 復興航空公司 |
| B -22805 | 87.06 | ATR72-212A | 95—04—054 | 96.03.31 | 復興航空公司 |
| B -22806 | 87.07 | ATR72-212A | 94—12—205 | 95.11.15 | 復興航空公司 |
| B -22807 | 87.12 | ATR72-212A | 95—01—001 | 95.11.30 | 復興航空公司 |
| B -22810 | 89.06 | ATR72-212A | 94—07—093 | 95.06.15 | 復興航空公司 |
| B -22306 | 82.07 | A320-231 | 95—04—059 | 96.04.30 | 復興航空公司 |
| B -22310 | 87.02 | A320-232 | 95—01—013 | 96.12.31 | 復興航空公司 |
| B -22311 | 87.04 | A320-232 | 94—07—071 | 95.06.30 | 復興航空公司 |
| B -22601 | 84.06 | A321-131 | 94—07—109 | 95.07.15 | 復興航空公司 |
| B -22602 | 84.10 | A321-131 | 94—10—152 | 95.10.15 | 復興航空公司 |
| B -22605 | 85.06 | A321-131 | 94—06—068 | 95.05.31 | 復興航空公司 |
| B -22606 | 86.10 | A321-131 | 95—01—006 | 95.12.15 | 復興航空公司 |

| | | | | | |
|----------|-------|-------------------|-----------|----------|--------|
| B -22607 | 86.11 | A321-131 | 95—01—015 | 96.01.15 | 復興航空公司 |
| B -12271 | 82.05 | FOKKER F.27 MK050 | 94—11—170 | 95.10.31 | 華信航空公司 |
| B -12272 | 82.06 | FOKKER F.27 MK050 | 94—12—188 | 95.11.30 | 華信航空公司 |
| B -12273 | 84.02 | FOKKER F.27 MK050 | 94—11—171 | 95.10.15 | 華信航空公司 |
| B -12275 | 84.03 | FOKKER F.27 MK050 | 94—10—148 | 95.09.30 | 華信航空公司 |
| B -12276 | 85.10 | FOKKER F.27 MK050 | 94—10—161 | 95.10.15 | 華信航空公司 |
| B -12291 | 84.12 | FOKKER F.28 MK100 | 94—12—202 | 95.12.15 | 華信航空公司 |
| B -12292 | 85.04 | FOKKER F.28 MK100 | 95—04—049 | 96.04.15 | 華信航空公司 |
| B -12293 | 83.06 | FOKKER F.28 MK100 | 94—05—058 | 95.05.15 | 華信航空公司 |
| B -12295 | 83.08 | FOKKER F.28 MK100 | 94—07—095 | 95.06.30 | 華信航空公司 |
| B -12296 | 84.11 | FOKKER F.28 MK100 | 94—08—125 | 95.08.15 | 華信航空公司 |
| B -12297 | 84.07 | FOKKER F.28 MK100 | 94—09—140 | 95.09.15 | 華信航空公司 |
| B -16802 | 90.01 | BOEING 737-809 | 95—01—002 | 95.12.31 | 華信航空公司 |
| B -16803 | 90.01 | BOEING 737-809 | 95—01—004 | 95.12.31 | 華信航空公司 |
| B -17201 | 88.02 | DHC-8-202 | 95—05—064 | 96.04.30 | 立榮航空公司 |
| B -15217 | 83.04 | DHC-8-311 | 94—05—070 | 95.05.15 | 立榮航空公司 |
| B -15219 | 83.05 | DHC-8-311 | 95—04—043 | 96.03.31 | 立榮航空公司 |
| B -15225 | 84.06 | DHC-8-311 | 94—07—103 | 95.06.30 | 立榮航空公司 |
| B -15227 | 84.08 | DHC-8-311 | 94—08—130 | 95.08.15 | 立榮航空公司 |
| B -15229 | 84.06 | DHC-8-311 | 95—03—037 | 96.03.15 | 立榮航空公司 |
| B -15231 | 84.10 | DHC-8-311 | 94—11—176 | 95.10.31 | 立榮航空公司 |
| B -15233 | 84.05 | DHC-8-311 | 95—01—019 | 96.01.15 | 立榮航空公司 |
| B -15235 | 86.08 | DHC-8-311 | 94—11—184 | 95.11.15 | 立榮航空公司 |
| B -15237 | 86.10 | DHC-8-311 | 94—12—207 | 95.12.15 | 立榮航空公司 |
| B -15239 | 90.07 | DHC-8-311 | 94—07—113 | 95.07.15 | 立榮航空公司 |
| B -17911 | 85.11 | MD-90 | 94—07—106 | 95.07.15 | 立榮航空公司 |
| B -17913 | 85.12 | MD-90 | 94—11—177 | 95.10.31 | 立榮航空公司 |
| B -17917 | 87.01 | MD-90 | 95—01—018 | 96.01.15 | 立榮航空公司 |
| B -17918 | 86.07 | MD-90 | 94—06—090 | 95.06.15 | 立榮航空公司 |
| B -17919 | 86.03 | MD-90 | 94—10—154 | 95.09.30 | 立榮航空公司 |
| B -17920 | 86.06 | MD-90 | 94—12—194 | 95.11.30 | 立榮航空公司 |
| B -17921 | 86.03 | MD-90 | 94—12—193 | 95.11.30 | 立榮航空公司 |
| B -17922 | 87.10 | MD-90 | 94—11—186 | 95.11.15 | 立榮航空公司 |
| B -17923 | 85.10 | MD-90 | 94—08—135 | 95.08.31 | 立榮航空公司 |
| B -17925 | 86.04 | MD-90 | 95—05—066 | 96.04.30 | 立榮航空公司 |
| B -17926 | 86.03 | MD-90 | 95—03—034 | 96.03.15 | 立榮航空公司 |
| B -77008 | 78.09 | BK117B-1 | 94—07—101 | 95.06.30 | 中興航空公司 |
| B -77088 | 80.02 | BK117B-1 | 94—10—159 | 95.10.15 | 中興航空公司 |

| | | | | | |
|---------|-------|-----------------|-----------|----------|-------------|
| B-77009 | 79.09 | BK117B-2 | 95—04—040 | 96.03.31 | 中興航空公司 |
| B-68801 | 81.06 | BN-2B-26 | 94—09—138 | 95.08.31 | 大鵬航空公司 |
| B-68802 | 80.05 | BN-2B-26 | 95—04—048 | 96.04.15 | 大鵬航空公司 |
| B-55507 | 80.01 | BK117B-2 | 95—02—027 | 96.02.15 | 德安航空公司 |
| B-55509 | 79.10 | BK117B-2 | 94—07—117 | 95.07.15 | 德安航空公司 |
| B-55561 | 81.12 | DORNIER 228-212 | 94—07—074 | 95.05.31 | 德安航空公司 |
| B-55563 | 83.01 | DORNIER 228-212 | 94—07—075 | 95.05.31 | 德安航空公司 |
| B-55565 | 85.05 | DORNIER 228-212 | 95—03—046 | 96.03.31 | 德安航空公司 |
| B-55567 | 85.06 | DORNIER 228-212 | 95—04—055 | 96.04.30 | 德安航空公司 |
| B-31136 | 83.11 | BELL 206 B3 | 94—07—091 | 95.06.30 | 凌天航空公司 |
| B-31118 | 90.11 | BELL 206 B3 | 94—07—105 | 95.07.15 | 凌天航空公司 |
| B-31127 | 90.02 | BELL 206 B3 | 94—12—214 | 95.12.15 | 凌天航空公司 |
| B-69832 | 76.01 | BN-2A-26 | 95—03—032 | 96.03.15 | 群鷹翔國土資源航空公司 |
| B-20001 | 88.11 | ASTRA SPX | 94—05—061 | 95.05.15 | 漢翔航空公司 |

二、無適航證書及停用之航空器計 7 架：

| 登記標誌 | 航空器類別 | 航空器適航證書編號 | 所屬機關或公司 | 原 因 |
|---------|---------------|-----------|---------|---------------------------|
| B-55502 | BK117B-1 | 無 | 德安航空公司 | 停 用 |
| B-77099 | BK117B-2 | 無 | 中興航空公司 | 停 用 |
| B-31001 | UH-12E | 無 | 凌天航空公司 | 停 用 |
| B-88899 | MD-82 | 無 | 瑞聯航空公司 | 89.5.17標準二(89)14748號註銷適航證 |
| B-88989 | MD-82 | 無 | 瑞聯航空公司 | 89.5.17標準二(89)14748號註銷適航證 |
| B-27001 | B0EING757-2Q8 | 無 | 遠東航空公司 | (待退租)適航證屆期 |
| B-28033 | MD-82 | 無 | 中央信託公司 | (待出售)適航證屆期 |

三、95 年 4 月份廢止之適航證書計有：

(一).航空器適航證書 22 架：

| 航空器適航證書編號 | 登記標誌 | 航空器型別 | 所屬機關或公司 | 廢止原因 |
|-----------|---------|------------|---------|---------|
| 94—12—212 | B-18617 | B737-809 | 中華航空公司 | 屆 期 換 證 |
| 94—04—050 | B-18215 | B747-409 | 中華航空公司 | 屆 期 換 證 |
| 94—05—057 | B-18717 | B747-409F | 中華航空公司 | 屆 期 換 證 |
| 94—05—060 | B-18720 | B747-409F | 中華航空公司 | 屆 期 換 證 |
| 94—04—047 | B-18801 | A340-300 | 中華航空公司 | 屆 期 換 證 |
| 94—07—110 | B-18805 | A340-300 | 中華航空公司 | 屆 期 換 證 |
| 94—09—141 | B-16461 | B747-45EBC | 長榮航空公司 | 變 更 登 記 |
| 94—05—066 | B-16465 | B747-45EBC | 長榮航空公司 | 變 更 登 記 |

| | | | | |
|-----------|---------|------------|--------|------|
| 94—04—045 | B-16411 | B747-45E | 長榮航空公司 | 屆期換證 |
| 94—04—044 | B-16306 | A330-203 | 長榮航空公司 | 屆期換證 |
| 94—05—051 | B-16309 | A330-203 | 長榮航空公司 | 屆期換證 |
| 94—09—142 | B-28007 | MD-83 | 遠東航空公司 | 屆期換證 |
| 94—05—062 | B-28011 | MD-82 | 遠東航空公司 | 屆期換證 |
| 94—05—056 | B-28033 | MD-82 | 遠東航空公司 | 屆期換證 |
| 94—04—048 | B-22306 | A320-231 | 復興航空公司 | 屆期換證 |
| 94—04—046 | B-12292 | FOKKER 100 | 華信航空公司 | 屆期換證 |
| 94—05—053 | B-17201 | DHC-8-202 | 立榮航空公司 | 屆期換證 |
| 94—05—052 | B-17925 | MD-90 | 立榮航空公司 | 屆期換證 |
| 95—02—023 | B-17915 | MD-90 | 立榮航空公司 | 註銷登記 |
| 95—03—033 | B-17916 | MD-90 | 立榮航空公司 | 註銷登記 |
| 94—07—073 | B-55567 | DO 228-212 | 德安航空公司 | 屆期換證 |
| 94—04—049 | B-68802 | BN-2B-26 | 大鵬航空公司 | 屆期換證 |

(二).航空器特種適航證書 3 架：

| 特種適航證書編號 | 登記標誌 | 航空器型別 | 有效期至 | 所屬機關或公司 | 登記事由 |
|----------|---------|------------|----------|---------|-------------|
| 95—07 | B-28023 | MD-83 | 95.04.06 | 遠東航空公司 | 出口試飛 |
| 95—08 | B-22805 | ATR72-212A | 95.04.17 | 復興航空公司 | 右翼檢修完工試飛 |
| 95—09 | B-18802 | A340-300 | 95.04.28 | 中華航空公司 | 5Y+4C檢修完工試飛 |

四、95 年 4 月份撤銷登記之航空器 2 架：

| 登記標誌 | 航空器型別 | 所屬機關或公司 | 撤銷登記原因 |
|---------|-------|---------|---------------------------------|
| B-17915 | MD-90 | 立榮航空公司 | 依95.04.17空運計字第09500112050號函註銷登記 |
| B-17916 | MD-90 | 立榮航空公司 | 依95.04.17空運計字第09500112050號函註銷登記 |

局 長 張 國 政