



交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No: 97-001/DG

MAY 22, 2008

主旨：

國籍某航空公司外站地勤人員發現某貨機所載運之貨物中，有 2 件包裝件上貼有「磁性物質」標籤，惟託運人並未申報，經查證為第九類危險物品，運輸專用名稱為磁性物質（Magnetized material），聯合國編號 UN2807。

說明：

1. 調查發現託運人未依「危險物品空運管理辦法」第 11 條之規定，對該危險物品予以適當分類、識別、限制、包裝、標示、文件、申報及檢附申報單與其他運送文件。
2. 航空貨運承攬業者、航空貨物集散站經營業者未於收運及打盤時發現危險物品標籤。

建議改進事項：

1. 託運人於執行危險物品空運作業前，應依「危險物品空運管理辦法」第 11 條及第 24 條規定建立危險物品訓練計畫，依計畫對所屬人員實施訓練及考驗，並應予以正確分類、識別、封裝、標示、申報及檢附申報單與其他運送文件。
2. 航空貨物承攬業者、航空貨物集散站經營業者、民用航空運輸業者應加強隱藏性危險物品之辨識訓練。
3. 機場保安全管理機關應加強航空貨物之檢查。

其他：

「危險物品空運管理辦法」已於 97 年 2 月 25 日公布實施，明訂相關單位、業者及託運人從事危險物品空運作業時所應遵循之規定，本局並已於 97 年 5 月 5 日完成危險物品名稱之公告作業，爾後如未依前揭管理辦法規定運送危險物品者，將依民用航空法第 112 條之 2 規定處以罰鍰。