

107 年 10 月違規事件裁罰資訊 (10/1/2018-10/31/2018)

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
中華	107.05	中華航空公司 B777 型機 CI003 舊金山至桃園航班因機械故障，為配合航機檢修作業且考量飛航組員之飛航執勤期間限度，於乘客滯留客艙期間，未留置客艙組員於機內。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 188 條第 3 項之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 20 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
長榮	105.08	長榮航空公司 B777 型機 BR17 舊金山至桃園航班，客艙組員於航程中輪休時服用過量藥劑及酒精致無法執勤。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 199 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。
超輕	106.03	民眾檢舉有動力飛行傘於彰化芬園地區妨害安寧，經彰化縣警察局彰化分局檢附相關事證移送本局處理。	超輕型載具操作人違反民用航空法第 99 條之 5 第 1 項第 1 款及第 4 款等 2 款之規定，依據民用航空法第 119 條之 1 第 1 項第 8 款之規定，處以新臺幣 12 萬元罰鍰之處分。
超輕	106.05	民眾通報雲林縣西螺鎮發生動力飛行傘迫降事件，經縣政府消防分隊派員至現場救援，並將懸掛橋下之動力飛行傘及操作人緩降至橋下河床。	超輕型載具操作人違反民用航空法第 99 條之 3 第 2 項之規定，依據民用航空法第 119 條之 1 第 1 項第 5 款之規定，處以新臺幣 6 萬元罰鍰之處分。
遠東	107.06	遠東航空公司 107 年度 MD 機隊不符合 24 個月內完成緊急逃生演練複訓者 42 員；另 1 員新進組員僅參與複訓，無初始訓練紀錄。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 159 條之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 30 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
中華	107.03	本局檢查員執行中華航空公司 B747-400 型機 CI517 桃園至北京航班停機坪查核作業時，該航班機長拒絕提供相關證照受檢。	機長違反民用航空法第 25 條第 1 項、第 26 條第 1 項及依第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 3 款、第 4 款及第 7 款之規定，處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
大鵬	107.05	本局檢查員執行主基地查核時發現大鵬航空公司經歷簿之定期檢查紀錄未將原紀錄情形及總結性之數據資料予以轉載及保存；另未於工作完成後 30 日內將已執行之技術修改記載於經歷紀錄簿內。	公司違反依民用航空法第 9 條之 1 第 2 項所定之航空產品與其各項裝備及零組件適航維修管理規則第 25 條第 2 項及同條第 3 項第 1 款之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 2 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。