

111年2月違規事件裁罰資訊（2/1/2022-02/28/2022）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
長榮	110.04	長榮航空公司 A318機型飛機委託亞洲航空公司執行重大修理作業所援引之技術資料，未依規定向本局提出核准申請。	公司違反依民用航空法第9條之1第2項所定之航空產品與其各項裝備及零組件適航維修管理規則第21條第1項規定，依據民用航空法第112條第2項第2款之規定，處以警告，並立即改善之處分。
亞洲	110.04	亞洲航空維修廠受委託執行長榮航空 A318型機左側機翼蒙皮上表面鏽蝕大修理後，未依長榮航空維護能力手冊執行維護作業。	公司違反依民用航空法第23條之2第2項所定之航空產品與其各項裝備及零組件維修廠設立檢定管理規則第23條第1項規定，依據民用航空法第114條第1項第10款之規定，處以警告之處分。
超輕	110.08	臺東縣警察局成功分局查獲超輕型載具(動力飛行傘)於臺東縣東河鄉都蘭村觀海平台上空活動。	超輕型載具所有人暨操作人違反民用航空法第99條之2第1項、第99條之3第1項、第99條之3第2項、第99條之5第1項第1款、第4款及第99條之6第4項規定，依據民用航空法第119條之1第1項第3款、第4款、第5款、第8款及第10款之規定，處以新臺幣30萬元罰鍰之處分。