

## 112年12月違規事件裁罰資訊（12/01/2023-12/31/2023）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
中華	112.07	中華航空公司 B744F 貨機 CI-5253達拉斯(DFW)-安克拉治(ANC)航機於起飛前地面滑行時偏出滑行道邊線。	機長違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。