

99 年第 3 季違規事件裁罰資訊 (7/1/2010-9/30/2010)

發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
99.01	地面損傷事件維修程序違反結構修理手冊規範。	公司依據民用航空法第 114 條第 1 項第 4 款之規定處以新臺幣 6 萬元罰鍰之處分。
99.03	未獲航管許可逕行進入跑道。	機長及副駕駛等 3 員違反民用航空法第 41 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 4 款各處以警告並命其限期改善之處分。
99.05	於航空器上使用含酒精飲料及藥物，行為失控，致危害航空器上秩序。	乘客違反民用航空法第 119 條之 2 第 2 款之規定處以新臺幣 3 萬元罰鍰之處分。
99.06	於航空器上使用含酒精飲料，行為失控，致危害航空器上秩序及安全。	乘客違反民用航空法第 119 條之 2 第 2 款之規定處以新臺幣 4 萬元罰鍰之處分。
99.05	乘客於航空器廁所內吸菸。	乘客依據民用航空法第 119 條之 2 第 3 款之規定，處以新臺幣 1 萬元罰鍰之處分。
99.03	乘客分別數度於航空器廁所內吸菸，且經勸阻仍累犯。	乘客 2 員依據民用航空法第 119 條之 2 第 3 款之規定，各處以新臺幣 2 萬元罰鍰之處分。
99.05	乘客於航空器廁所內吸菸。	乘客依據民用航空法第 119 條之 2 第 3 款之規定，處以新臺幣 1 萬元罰鍰之處分。
99.02	乘客於航空器廁所內吸菸。	乘客依據民用航空法第 119 條之 2 第 3 款之規定，處以新臺幣 1 萬元罰鍰之處分。
97.11	B737-800 型 B-18609 機飛航 TPE-DPS 航班經舉發違規事件。	公司違反維修廠設立檢定管理規則第 23 條第 1 項及民用航空法第 23 條之 2 第 2 項之規定，依據民用航空法第 114 條第 1 項第 4 款及第 114 條第 1 項第 10 款之規定，處以新臺幣 30 萬元罰鍰之處分。