

102 年第 4 季違規事件裁罰資訊（10/1/2013-12/31/2013）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
遠東	102.05	航班違反落地規定事件。	機長及副駕駛違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 5 款規定分別處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
遠東	101.05	更換發動機後未依飛機維修手冊規定執行反推力器之引擎壓縮比值測試。	1. 公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 139 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款處以警告，並限於 102 年 11 月 15 日之前改善。 2. 公司依據民用航空法第 114 條第 1 項第 4 款之規定，處以新臺幣 20 萬元罰鍰之處分。
中華	101.08	航機於桃園機場落地偏出跑道。	機長及副駕駛依據民用航空法第 111 條第 1 項第 3 款分別處以新臺幣 6 萬元罰鍰之處分。
超輕	102.06	超輕型載具於南投縣違規飛航 SUPER BINGO 意外事件。	1. 超輕型載具操作人違反第 99 條之 3 第 1 項及第 99 條之 3 第 2 項之規定，依據民用航空法第 119 條之 1 第 3 款、第 4 款及本局發布「量罰標準表」玖，處以新臺幣 12 萬元罰鍰之處分。 2. 超輕型載具所有人違反第 99 條之 6 第 4 項規定，依據民用航空法第 119 條之 1 第 9 款及本局發布「量罰標準表」玖，處以新臺幣 6 萬元罰鍰之處分。
遠東	102.04	航班超過飛航組員飛航執勤期間限度及非天氣因素轉降未按規定陳報。	1. 機長及副駕駛違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 38 條第 1 款之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 5 款分別處以警告並立即改善之處分。 2. 公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 40 條及依民用航空法第 41 條之 2 所定之航空器飛航安全相關事件處理規則第 3 條之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及第 6 款處以新臺幣 60 萬元罰鍰並立即改善之處分。
中華	102.07	航機延遲改正缺點「發動機內視鏡檢查」工作逾期執行。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 139 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合第 112 條之 1 主動提報減輕條件，處以新臺幣 20 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
群鷹翔	102.08	年度定期複訓執行方式及技術考驗已逾期仍派遣執行飛航任務及相關 BN-2 型機空拍任務飛時達 5+30 小時，存油低過公司操作飛航計畫要求。	1. 駕駛員違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 204 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 5 款處以警告，並立即改善之處分。 2. 公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 279 條第 4 項規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款處以警告，並立即改善之處分。 3. 機長違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 204 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 5 款處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
中華	102.09	因艙壓異常而導致空中回航。	公司依據民用航空法第 114 條第 1 項第 4 款之規定，處以新臺幣 6 萬元罰鍰之處分。
超輕	102.09	超輕型載具 KING COBRA 違規飛航。	1. 超輕型載具操作人違反第 99 條之 3 第 1 項及第 99 條之 3 第 2 項之規定，依據民用航空法第 119 條之 1 第 3 款、第 4 款及本局發布「量罰標準表」玖，處以新臺幣 12 萬元罰鍰之處分。 2. 超輕型載具所有人違反第 99 條之 6 第 4 項規定，依據民用航空法第 119 條之 1 第 9 款及本局發布「量罰標準表」玖，處以新臺幣 6 萬元罰鍰之處分。
乘客	102.07	乘客於班機廁所內吸菸。	乘客依據民用航空法第 119 條之 2 第 3 款之規定，處以新臺幣 1 萬元罰鍰之處分。
乘客	102.08	乘客於班機廁所內吸菸。	乘客依據民用航空法第 119 條之 2 第 3 款之規定，處以新臺幣 1 萬元罰鍰之處分。
乘客	102.10	乘客於班機廁所內吸菸。	乘客依據民用航空法第 119 條之 2 第 3 款之規定，處以新臺幣 1 萬元罰鍰之處分。