

國籍民用航空運輸業違反民用航空法裁處情形(飛航安全違規事件)
107 年第 4 季違規事件裁罰資訊 (107/10/1-107/12/31)

航空公司名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
中華	107.05	中華航空公司 B777 型機 CI003 舊金山至桃園航班因機械故障，為配合航機檢修作業且考量飛航組員之飛航執勤期間限度，於乘客滯留客艙期間，未留置客艙組員於機內。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 188 條第 3 項之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 20 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
長榮	105.08	長榮航空公司 B777 型機 BR17 舊金山至桃園航班，客艙組員於航程中輪休時服用過量藥劑及酒精致無法執勤。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 199 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。
遠東	107.06	遠東航空公司 107 年度 MD 機隊不符合 24 個月內完成緊急逃生演練複訓者 42 員；另 1 員新進組員僅參與複訓，無初始訓練紀錄。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 159 條之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 30 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
中華	107.03	本局檢查員執行中華航空公司 B747-400 型機 CI517 桃園至北京航班停機坪查核作業時，該航班機長拒絕提供相關證照受檢。	機長違反民用航空法第 25 條第 1 項、第 26 條第 1 項及依第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 3 款、第 4 款及第 7 款之規定，處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
遠東	107.03	遠東航空公司 ATR72-212A 型機 FE1051 臺中至金門航班航機滑出前未依程序移除鼻輪安全插銷，導致起飛後起落架無法收起，造成回航事件。	1. 機長及副駕駛違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，各處以警告，並立即改善之處分。 2. 航空器維修工程師違反依民用航空法第 23 條之 2 第 2 項所定之航空產品與其各項裝備及零組件維修廠設立檢定管理規則第 23 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 2 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。
中華	107.07	中華航空公司 B777-300ER 機型延遲改正紀錄(DD)管控過期，致航機未於 2 年內依據結構修理手冊(SRM)執行永久性修理。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 139 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。
華信	107.09	華信航空公司航空器維修工程師執行防撞燈故障排除作業及蓋板拆裝動作未登錄於飛航維護紀錄簿，致 ERJ-190 AE981 航班左翼防撞燈下方蓋板鬆脫。	航空器維修工程師 2 員違反依民用航空法第 9 條之 1 第 2 項所定之航空產品與其各項裝備及零組件適航維修管理規則第 6 條第 1 項第 4 款之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 1 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，各處以停止執業 1 個月，並立即改善之處分(執行日期 107/12/20-108/1/19)。
長榮	107.08	長榮航空公司 A330 機型 BR-106 TPE-FUK 航班於福岡機場(FUK) 未依飛航管制機構之指示，滑行錯誤進入管制區。	機長及副駕駛違反民用航空法第 41 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，各處以警告，並立即改善之處分。
長榮	107.09	長榮航空公司駕駛員於布里斯班機場(BNE)經澳洲民航局查核人員登機實施外籍航空器機坪檢查(Safety Assessment of Foreign Aircraft, SAFA)發現未依規定攜帶備份眼鏡。	駕駛員違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 175 條之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 2 萬元罰鍰，並立即改善之處分。