

114年5月違規事件裁罰資訊 (05/01/2025-05/31/2025)

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
中華	113.01	中華航空公司 B-777F CI5165 LAX-KIX 航班於關西機場未依程序進場偏離限制高度。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機長違反民用航空法第 41 條第 1 項及依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款、第 7 款、行政罰法第 24 條及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 2 萬元罰鍰，並立即改善之處分。 2. 副駕駛員違反民用航空法第 41 條第 1 項及依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款、第 7 款、行政罰法第 24 條及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。 3. 副駕駛員 2 員均違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，各處以警告，並立即改善之處分。 4. 公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 7 條第 1 項規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 90 萬元罰鍰，並立即改善之處分。