

115年4月違規事件裁罰資訊 (04/01/2026-04/30/2026)

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
台灣虎航	114.12	台灣虎航公司 IT280高雄-成田航班旅客誤登 IT284高雄-大阪航班班機。	公司違反依民用航空法第 47 條之 5 所定之民用航空保安管理辦法第 10 條第 2 項規定，依據民用航空法第 112 條之 4 第 1 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 4 第 5 項主動提報之規定，處以罰鍰新臺幣 15 萬元。
台灣虎航	114.08	台灣虎航公司 A320-271N IT-234桃園(TPE)-札幌(CTS)航班未依照航管指示造成高度偏差。	機長違反民用航空法第 41 條第 1 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。