

# 飛安各相關資訊

發布日期：2003-05-01 18:04:57

主旨：

〔編號：88-007/O〕航空器飛航前應依民航法第 38 條之規定完成相關必備文件，始得飛航。

說明：

88.05.23 日某國籍航空公司一架由台東起飛至綠島執行緊急救難(EMS)任務之航機，機長於艙單未完成前即予起飛，並違規搭載三位身份不明人士，經綠島航空站發現並轉請航警查詢，始將三人資料填入艙單中。

據查該機組員係礙於權責管制單位人員之不當要求，且因執行緊急任務，時間緊迫，故於艙單未完成前即行起飛。

民用航空法第 38 條航空器飛航時，應具備下列文書：

- (1) 航空器登記證書。
- (2) 航空器適航證書。
- (3) 飛航日記簿。
- (4) 載客時乘客名單。
- (5) 貨物及郵件清單。
- (6) 航空器無線電臺執照。

建議改進事項：

重申航空公司於飛航前應完成艙單作業等文件始得飛航。

航空公司執行緊急救難(EMS)任務於機場外搭載受難者，因時間 緊迫不及完成艙單即行飛航者，仍應於落地後儘速補件，以維法定「飛航文件」之完整。

如發現航空公司非同前述建議第 2 項之情況即行飛航者，將依民航法相關罰責辦理。