



交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No: 92-029/O

October 15,

主旨：

航空器使用人應確實遵守航空器飛航作業管理規則第 180、254 條規定，落實執行飛航作業人員酒精測試。

說明：

近日媒體報導某國籍航空公司國際線航班飛行組員於執勤任務時疑似飲用含酒精性飲料乙事，全案仍於調查中。為確保飛航安全，飛航組員務必遵守飛航作業管理規則第 180、254 條規定。

建議改進事項：

1. 請各航空公司遵照飛航作業管理規則第 180、254 條，執行飛航作業人員酒精測試之規定，並將檢測紀錄存檔備查。並加強航路查核 S FLIGHT。
2. 請週知所屬之飛航作業人員，確實遵守公司航務作業手冊規定，於執行勤務前之規定時間內，避免飲用高酒精含量之飲料或食物，以維繫飛安。
3. 落實飛航作業人員外站之生活管理。