



# 交通部民用航空局飛安公告

## Aviation Safety Bulletin

ASB No:96-037/O

Oct 15, 2007

### 主旨：

航空器使用人及飛航組員應確實遵守航空器飛航作業管理規則『固定翼航空器乘客於機艙內或上、下航空器時，進行加油作業』之相關規定。

### 說明：

某國籍航空公司於進行加油作業時未執行完成相關規定即開始旅客登機，造成違規事件。

### 建議改進事項：

航空器使用人及飛航組員應確遵「航空器飛航作業管理規則」第68條『固定翼航空器乘客於機艙內或上、下航空器時，進行加油作業』時需執行完成有合格之人員能在旁待命，提供緊急逃生及疏散之指令及引導，及航空器上飛航組員及地面加油人員已建立雙向通訊管道後始得進行加油之作業規定。