



交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No: 97-0041/O

November, 2008

主旨：重申確遵座艙通話記錄器資料保全作業程序。

說明：依「航空器飛航作業管理規則」第 103 條第二項及 220 條第二項規定：要求航空器使用人，當飛安相關事件發生後，應於飛航終止時立即關閉飛航紀錄器，保全資料以備調查；本局於民國八十九年四月曾發布 ASB No: 89-010/O 飛安公告敦促所屬遵守座艙通話記錄器保留作業程序，惟最近數起國籍航空飛安事件，因作業人員疏失，相關座艙通話記錄未能及時保全。

建議改進事項：

1. 請檢視貴公司依「航空器飛航作業管理規則」第 103 條第二項及 220 條第二項」規定建立之相關詳細作業程序是否週延。
2. 請教育相關作業人員於發生「航空器飛航安全相關事件規則」第三條**符合強制性報告之飛航安全相關事件後**，應及時落實執行前述作業程序，俾利調查。