



# 交通部民用航空局飛安公告

## AVIATION SAFETY BULLETIN

ASB No: 99-001/DG

JUNE 18, 2010

### 主旨：

某航空公司航材庫儲人員運送該公司維修航材至外站，其中有 1 件包裝件上貼有「非易燃氣體及氧化物質」標籤，惟託運人並未依規定申報，經查證為第 2.2 及 5.1 類危險物品，運輸專用名稱為壓縮氧氣瓶（OXYGEN COMPRESSED），聯合國編號 UN1072。

### 說明：

1. 調查發現託運人（某航空公司）違反民用航空法第 43 條第 2 項規定外，另未依「危險物品空運管理辦法」第 10 條：「託運人應正確填寫申報單及簽署其所託運危險物品之運送專用名稱已正確與完整記載，並依技術規範之規定予以分類、封裝及標示，且符合航空運送條件之聲明。託運人應於危險物品交付空運時，將前項申報單及其他運送文件，交予航空器所有人或使用人。」與第 19 條：「航空器所有人或使用人於航空器載運危險物品時，應於起飛前以書面通知機長技術規範規定之相關資訊。」之規定辦理危險物品運送事宜。
2. 航空公司及航空站地勤業者未於危險物品航材轉機時發現危險物品標籤。

### 建議改進事項：

1. 託運人於執行危險物品空運作業前，應依「民用航空法」「危險物品空運管理辦法」及「危險物品航空安全運送技術規範（ICAO TI）」之規定辦理運送。
2. 民用航空運輸業者及航空站地勤業者應加強危險物品之辨識訓練。

### 其他：

「危險物品空運管理辦法」已於 97 年 2 月 25 日公布實施，明訂相關單位、業者及託運人從事危險物品空運作業時所應遵循之規定，本局並已於 99 年 6 月 3 日完成修訂危險物品名稱之公告作業，如未依前揭管理辦法規定運送危險物品者，將依民用航空法第 112 條之 2 規定處以罰鍰。